



UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

Edificio 5b – Intervento per la messa in sicurezza di controsoffitto all'ingresso del Dip. di Scienze Chimiche conseguente al crollo di pannello. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cinzia, 26 - Napoli.

IL CAPO UFFICIO RENDE NOTO

Premesso che in data 15/03/2017 veniva constatato il crollo di un pannello di controsoffittatura in calcestruzzo alleggerito all'ingresso dell'edificio indicato in oggetto, nella stessa data venivano affidati alla ditta **EDIL NAZIONALE s.r.l.** con sede in Via Nazionale, 93 - 80042 – BOSCOTRECASE (NA) – p.IVA 04118031212, PEC: edilnazionale@legalmail.it, i lavori indispensabili per la messa in sicurezza della zona interessata e l'eliminazione della pannellatura.

Si precisa che risulta indispensabile la rimozione della pannellatura di controsoffitto per l'incolumità di persone e cose.

ALLEGATI:

- 1) VERBALE DI SOMMA URGENZA;
- 2) FOTO;
- 3) PLANIMETRIA UBICATIVA

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA
geom. Antonio Candida

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO DI MONTE SANT'ANGELO

Edificio 5b – Intervento per la messa in sicurezza di controsoffitto all'ingresso del Dip. di Scienze Chimiche conseguente al crollo di pannello. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cinzia, 26 - Napoli.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladiciasette il giorno quindici del mese di Marzo a seguito del crollo di un pannello della controsoffittatura in blocchi di calcestruzzo nel porticato d'ingresso del Dip. di Scienze Chimiche, venivo contattato dal personale del portierato/guardiania in servizio presso l'edificio e a seguito di ciò è stato effettuato un sopralluogo laddove ho constatato il crollo da notevole altezza di un blocco in calcestruzzo alleggerito delle dimensioni ml 1,60x1,20.

L'intervento riveste carattere di somma urgenza per la salvaguardia di persone e cose che quotidianamente frequentano in modo cospicuo i luoghi di che trattasi oltre che a garantire il normale svolgimento della didattica e della ricerca.

Per quanto sopra è stata contattata la ditta EDIL NAZIONALE s.r.l., già presente sui luoghi di che trattasi per altre lavorazioni, la quale si è resa subito disponibile ad effettuare l'intervento.

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, ordinavo le sole opere di messa in sicurezza, di recinzione di sicurezza delle zone interessate e la rimozione di tutti i pannelli in calcestruzzo della stessa tipologia.

In ragione della difficoltà di previsione relativa all'estensione delle aree d'intervento che sarà correlata alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle stesse in via consuntiva.

Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di somma urgenza, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

IL TECNICO

Geom. Marcello Sanzone

VISTO: II CAPO DELL'UFFICIO

Geom. Antonio Candida

L'anno duemiladiciasette il giorno quindici del mese di Marzo, visto il verbale di cui sopra, attesa l'urgenza, si affida all'Impresa **EDIL NAZIONALE s.r.l.** con sede in Via Nazionale, 93 - 80042 - BOSCOTRECASE (NA) – p.IVA 04118031212, l'esecutore delle opere in parola.

L'IMPRESA

EDIL NAZIONALE s.r.l.

"UNIPERSONALE"

Via Nazionale, 93 - BOSCOTRECASE (Na)

Partita IVA - 04118031212

REC. edilnazionale@legalmail.it

II CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Candida



9.00
16/3/2017
G. Gausson

DATA 15/03/2017

Il sottoscritto CANGIANO matr. 1052 In servizio presso

la postazione ALP.PHILIPPA ORG - MATENAR - PHILIPPA con orario 07:00 - 07:00

riferisce quanto segue:

ALLE ORE 06:25 MENTRE ARRIVO LA PORTA SEC DI PARTIMENTO DI PHILIPPA ORGANET ED USCIVO NELL'AREA ESTERNA SEC DI PARTIMENTO UN GRANDE BLOCCO DI CELESTIO CADEVA DAL SOFFITTO SOTTO I PORTICATI SEC DI PARTIMENTO DI PHILIPPA ORGANET. FORTUNATEMENTE IL BLOCCO DI CELESTIO CADEVA A POCCHI METRI DI ALZANZA DAL SOTTOSERRINO E DALL'AUTO PERSONALE IN SOSTA. AUN SO IMMEDIATAMENTE IL COLLEGA CIVIL AL FOSS E LA MANUTENZIONE CHE EFFETTUA UN SORRALLUOGO IL SIG GENARO ESPOSITO ANIMATO POI VIA. RINGRACIO "IL NOSTRO SIGNORE", CHE IN DATA OGGI ORA POSSO COMPLETARE LA RECEZIONE DI SERVIZIO.

ANIMATO IL COMANDATO ES POSIZIONE CHE PROVVEDOVA A RESTARE IN SILENZIO LA ZONA E AUGURARE AI ORGANI PREPOSTI.

La presente relazione viene rimessa a chi di dovere per gli eventuali successivi procedimenti del caso .

Firma *Cangiano*

| | | | | |
|--------|----------|--------------|---------------------------|--------|
| codice | revisore | Data modifca | file | pagina |
| M09A03 | n° 0 | 04.11.02 | RELAZ. DI SERVIZIO M09A03 | 1 di 1 |























STRALCIO EDIFICI 5b - Dip. di Chimica
Livello -1 q.ta 108,40

