## UniversiTà degli STudi di Napoli Federico II



**U.T.A.C.1** 

VIA CESARE CORTESE N. 29- NAPOLI





## VERBALE SOMMA URGENZA

(ARTT. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI INTONACO PERICOLANTE SUI CORNICIONI DEL CORPO OTTAGONO NEL CORTILE DELLA SEDE CENTRALE AL CORSO UMBERTO I – NAPOLI



Il sottoscritto Dott. Paolo Chianese, capo dell'Ufficio Tecnico Area Centro 1 dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, unitamente al Geom. Luigi Russo, funzionario del medesimo ufficio a seguito di segnalazione telefonica ricevuta dal personale di portineria di turno della Sede Centrale, alle ore 9,00 dell'11/12/2017 che segnalava la caduta di intonaco da una facciata interna dell'edificio della Sede Centrale al Corso Umberto I, si recavano per rilevare quanto accaduto.

Dal sopralluogo i sottoscritti rilevavano effettivamente la presenza di notevole presenza di calcinacci sul basolato provenienti dal cornicione marcapiano sovrastante il primo livello del "corpo ottagono" prospiciente il cortile delle "mura greche" all'interno del complesso della Sede

Tel./Pak: 081 876 12 5

Centrale al Corso Umberto I.



## UniversiTà degli STUDI di Napoli Federico II

VIA G.CESARE CORTESE N. 29 (NA)





Ravvisata quindi la necessità di dover attuare un tempestivo e immediato intervento di messa in sicurezza per scongiurare la caduta di ulteriori tratti di intonaco dai cornicioni e di dover affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da mettere in atto al fine di eliminare il pericolo, è stata contattata la ditta RUSSO GEOM. ENRICO srl con sede in Via J. De Ribera, 6 – Quarto (NA) nella persona della sig.ra Pasqualina Capone legale rappresentante, dichiaratasi immediatamente disponibile ad intervenire. Il tutto previa comunicazione per le vie brevi al Dirigente della Ripartizione Edilizia che autorizzava quanto sopra.

Ciò posto si dispone ad horas alla suddetta società di provvedere al transennamento l'interdizione dell'area interessata alla caduta di calcinacci e alla spicconatura dell'intonaco ammalorato e/o distaccato con verifica dello stato di conservazione delle parti restanti dai cornicioni ai vari livelli del corpo ottagono prospiciente il cortile interno della Sede Centrale, il tutto con l'ausilio di cestello auto-sollevante.

L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi di cui sopra.

Ci si riserva, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, la trasmissione della perizia di stima degli interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.

Napoli in data 11/1**½**/2017.



## UniversiTà degli STUDI di Napoli Federico II VIA G.CESARE CORTESE N. 29 (NA)

PER LA DITTA RUSSO GEOM, ENRICO s.r.l.

a sogio unido (Na)

Ribera 1. 8 - 800 0 Quarto (Na)

8 P. 1: 0 4 7 1 4 7 8 2 1 0

IL CAPO, DELL'UTAC1 DOTT. PAOLO CHIANESE