

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO AREA CENTRO 2



## VERBALE SOMMA URGENZA (ART.163 DEL D.LGS. 50/2016)

**Lavori di S.U. per la messa in sicurezza delle facciate interne di palazzo Gravina a seguito della caduta di calcinacci.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio a seguito di segnalazione da parte del personale del servizio di portineria operante nell'edificio palazzo Gravina di Via Monteoliveto n.3 - Napoli con la quale si chiedeva un intervento urgente causa la caduta di calcinacci da una facciata interna del plesso, è stato immediatamente eseguito il sopralluogo da parte del sottoscritto geom. Antonio Imperato capo dell'UTAC2 e dell' arch. Paolo Salvatore Iaderosa dello stesso ufficio, per verificare l'evento. Nel corso dello stesso, il personale di servizio presente ha mostrato ai sottoscritti uno dei calcinacci raccolti sul selciato del cortile e la zona della facciata dalla quale presumibilmente si è distaccato. Si è riscontrato l'effettivo deterioramento di alcuni tratti dei cornicioni e delle cornici in pietra presenti sulle facciate.

Alla luce dell'inconveniente verificatosi, al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone, si è evidenziata la necessità di effettuare un intervento per la messa in sicurezza delle facciate prospicienti il cortile interno del plesso Universitario anche a seguito della mail di autorizzazione dell'intervento da parte del dirigente della Ripartizione Edilizia del 23.05.2018.

Stante l'urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa NUOVO SUD Società Cooperativa, inserita nell'Albo degli Operatori economici e già esecutrice di lavorazioni analoghe, di intervenire ad horas per la eliminazione di ogni sorta di pericolo, di provvedere alla verifica delle intere facciate del cortile, con mezzi di appropriati (utensili manuali) al fine di eliminare le parti in distacco e salvaguardare quelle completamente ancorate previa il transennamento per l'interdizione dell'area interessata alla caduta dei calcinacci il tutto con l'ausilio di cestello auto-sollevante e trabattello di servizio per le zone più basse.

Preso atto che l'Impresa NUOVO SUD Società Cooperativa con sede in Via Casalanno n. 61 - CAP 80010 Quarto (NA) - P.E.C. nuovosud@pec.it nella persona del Legale Rappresentante geom. Russo Vincenzo, si è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento alla stessa l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili e sottese ad eliminare il pericolo.

La spesa complessiva che si prevede di dover sostenere inerente l'impegno degli automezzi, della mano d'opera e dei materiali occorrenti per i lavori descritti, si rimanda alla loro conclusione per computare l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera necessari ai ripristini.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50




"NUOVO SUD Società Cooperativa"  
Via Casalanno n° 61  
80010 QUARTO (NA)  
Cod. Fisc. e P.IVA n° 03072440632

PER ACCETTAZIONE Società Cooperativa  
"NUOVA IMPRESA" n° 61  
Nuovo Sordani Società Cooperativa  
Cod. Fisc. 0117401413740637

IL TECNICO  
arch. Paolo Salvatore Iaderosa

IL CAPO UFFICIO  
Geom. Antonio Imparato







Handwritten blue scribble or signature.

Handwritten blue scribble or signature.


Handwritten blue scribble or signature.



*[Handwritten signature]*

"NUOVO SUD Società Cooperativa"  
Via Casalasso n° 61  
80010 DOMATE NEAPOLI  
Cod. Fisc. e P.I.V.A.: 03422440632

*[Handwritten mark]*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Prot. 2018/ 0050439

del 23/05/2018




Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Area  
Centro 2  
Geom. Antonio Imparato  
Sede

Oggetto: Richiesta di messa in sicurezza a seguito della caduta di un pezzo di piperno da una finestra del 1° piano lato interno del cortile di Palazzo Gravina.

Con la presente, in relazione alla notizia pervenutaci relativamente alla caduta di un pezzo di piperno da una finestra al 1° piano del lato interno del cortile di Palazzo Gravina si chiede di voler procedere con urgenza alla messa in sicurezza dei luoghi e al ripristino delle parti danneggiate.

Cordiali Saluti.

Il Direttore  
Prof. Mario R. Losasso



## DIREZIONE

via Monteoliveto 3      via Toledo 402\_80134\_Napoli\_IT  
+39 081 2538725\_tel      +39 081 2538717\_fax

[www.diarc.unina.it](http://www.diarc.unina.it)



## Antonio Imparato

---

**Da:** fisciano@unina.it  
**Inviato:** mercoledì 23 maggio 2018 12.30  
**A:** Antonio Imparato  
**Cc:** g.rescigno@unina.it; petrone@unina.it  
**Oggetto:** Re: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CORTILE PALAZZO GRAVINA

SI AUTORIZZA LA VERIFICA DELLA FACCIATA  
F.F.

Quoting Antonio Imparato <animpara@unina.it>:

> Si fa presente che il personale di portineria di palazzo Gravina, ha  
> fatto presente la caduta di alcuni pezzi di piperno dai cornicioni  
> interni al cortile interno e solo per casualità fortuita non hanno  
> colpito persone o auto. Alla luce di quanto sopra, e a seguito di  
> sopralluogo effettuato, si chiede l'autorizzazione ad un intervento di  
> somma urgenza per la verifica delle facciate interne onde scongiurare  
> ulteriori pericoli. Si allega documentazione fotografica.

>

>

>

> geom. Antonio Imparato

>

> capo Ufficio Tecnico Area Centro 2

>

> Università degli studi di Napoli Federico II

>

> -----

>

> via Toledo n. 402 80138 Napoli Italy

>

> tel. 0812538951 cell.3351260731

>

> -----

>

> pec: uff.tecnicoac2@pec.unina.it

>

>

>

>

>