

**Certificati di regolare esecuzione e collaudo - Anno 2021**

Procedura	CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
PAUFF.18S9L - SOSTITUZIONI AVVOLGIBILI A LAMELLE ORIENTABILI AGLI INFISSI ESTERNI DEL 5°, 6° E 7° PIANO DI PALAZZO UFFICI	Certificato rep. n.1 del 15/01/2021
MEZ08.1863L - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI AMBIENTI DEL 4° E 5° PIANO DEL COMPLESSO DI VIA MEZZOCANNONE N.8 AD USO UFFICI	Certificato rep. n.2 del 21/01/2021
REGGP.1814L - I.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALE STUDENTI (SALA ESEDRA) E RIFACIMENTO OELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA EMICICLO DESTRO - REGGIA DI PORTICI.	Certificato rep. n.3 del 25/01/2021
GUS00.1709L – LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIALI ORTO BOTANICO, SISTEMAZIONE INGRESSI, RESTAURO CASSONI E PAVIMENTAZIONE VIALI ORTO BOTANICO.	Certificato rep. n.4 del 25/01/2021
ATNEO.1453S - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti elettrici, meccanici e tecnologici presenti nei plessi afferenti l'ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie	Delinera CdA n.20/2021
MSA00.1765L - Complesso Monte Sant'Angelo - Lavori di adeguamento funzionale di Vari spazi nel Complesso di Monte Sant'Angelo.	Certificato rep. n.5 del 17/02/2021
guaste e conversione di gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle centrali termiche termofrigorifere presenti negli edifici di competenza territoriale dell'UTAC3	Certificato rep. n.6 del 10/03/2021
ORT06.1901L - Lavori di adeguamento dei locali CISME per gli usi del SINAPSI, all'interno dell'Orto Botanico di Via Foria in Napoli	Certificato rep. n.7 del 10/03/2021
ANGEL.1960L - COMPLESSO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLE CROCI - RIQUALIFICAZIONE DEI GRUPPI BAGNI AL 1° E 2° PIANO A SERVIZIO DEI LOCALI CON AFFACCIO SU VIA DELPINO	Certificato rep. n.8 del 10/03/2021