

Procedura	CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
PAUFF.18S9L - SOSTITUZIONI AVVOLGIBILI A LAMELLE ORIENTABILI AGLI INFISSI ESTERNI DEL 5°, 6° E 7° PIANO DI PALAZZO UFFICI	Certificato rep. n.1 del 15/01/2021
MEZ08.1863L - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI AMBIENTI DEL 4° E 5° PIANO DEL COMPLESSO DI VIA MEZZOCANNONE N.8 AD USO UFFICI	Certificato rep. n.2 del 21/01/2021
REGGP.1814L - I.AVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALE STUDENTI (SALA ESEDRA) E RIFACIMENTO OELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA EMICICLO DESTRO - REGGIA DI PORTICI.	Certificato rep. n.3 del 25/01/2021
GUS00.1709L – LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIALI ORTO BOTANICO, SISTEMAZIONE INGRESSI, RESTAURO CASSONI E PAVIMENTAZIONE VIALI ORTO BOTANICO.	Certificato rep. n.4 del 25/01/2021
ATNEO.1453S - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti elettrici, meccanici e tecnologici presenti nei plessi afferenti l'ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie	Delinera CdA n.20/2021
MSA00.1765L - Complesso Monte Sant'Angelo - Lavori di adeguamento funzionale di Vari spazi nel Complesso di Monte Sant'Angelo.	Certificato rep. n.5 del 17/02/2021
guaste e conversione di gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle centrali termiche termofrigorifere presenti negli edifici di competenza territoriale dell'UTAC3	Certificato rep. n.6 del 10/03/2021
ORT06.1901L - Lavori di adeguamento dei locali CISME per gli usi del SINAPSI, all'interno dell'Orto Botanico di Via Foria in Napoli	Certificato rep. n.7 del 10/03/2021
ANGEL.1960L - COMPLESSO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLE CROCI - RIQUALIFICAZIONE DEI GRUPPI BAGNI AL 1° E 2° PIANO A SERVIZIO DEI LOCALI CON AFFACCIO SU VIA DELPINO	Certificato rep. n.8 del 10/03/2021
AGNAN.1757L - CIG: 8260167970 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI EVACUAZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DI VIA NUOVA AGNA NO.	Certificato rep. n.9 del 12/04/2021
FARMB.1881L: Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali della ex segreteria studenti, siti al piano terra del corpo "B", del Dipartimento di Farmacia – CIG:787603340A	Certificato rep. n.10 del 12/04/2021
REGGP.1954L - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LABORATORI DI FISIOPATOLOGIA UBICATI AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO REGGIA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AGRARIA -PORTICI (NA)	Certificato rep. n.11 del 26/05/2021
REGGP.1954L - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LABORATORI DI FISIOPATOLOGIA UBICATI AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO REGGIA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AGRARIA -PORTICI (NA)	Certificato rep. n.11 del 26/05/2021
AOU09.1401L - "Intervento di ripristino delle condizioni minime di agibilità delle grandi aule edifici 5D,9F,11F" - Complesso Cappella Cangiani - Azienda Ospedaliera Università degli Studi di Napoli Federico II" - PRIMO STRALCIO EDIFICIO 11F	Certificato rep. n.12 del 26/05/2021
FARMA.1767L - Ristrutturazione di n.5 gruppi di servizi igienici in uso agli studenti nei corpi "A" e "B" del dipartimento di Farmacia dell'Università di Napoli "Federico II"	Certificato rep. n.13 del 26/05/2021
GUS15.1801L: LAVORI D.I RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DELLE PAVIMENTAZIONI TERRAZZI EDIFICIO CASTELLO. -COMPLESSO REGGIA DI PORTICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA	Certificato rep. n.14 del 30/06/2021

AOU19.1652L - Parziale rifacimento impianto elettrico piano 18 e 19 della Torre Biologica e Corpo Basso Nord del Dipartimento Universitario di Sanità Pubblica, Università Degli Studi Di Napoli Federico II	Certificato rep. n.15 del 22/07/2021
AOU00.1712L - Interventi previsti nel OVR quali misure di prevenzione e protezione - prima trance provvedimenti da effettuare sulla base della tempistica (solo priorità I) indicata nel OVR - Complesso Cappella Cangiani - Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II	Certificato rep. n.16 del 3/9/2021
AOU21.1952L - Ristrutturazione dei locali situati nell'ex centralino - Edificio 21 - Complesso Azienda Ospedaliera - Via Pansini, 5 - Napoli	Certificato rep. n.17 del 3/9/2021
GUS.001855.L Revisione e sistemazione recinzione fondi - Sistemazione servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori - Azienda Agraria e Zootecnica denominata "TORRE LAMA", sita in Bellizzi (SA)	Certificato rep. n.18 del 14/9/2021