

Procedura	CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
SMARC.2453 Lavori ristrutturazione impianto elevatore matr. 1255 presso Complesso San Marcellino	Certificato rep. n. 1 del 07/01/2025
CLA07.1851L Lavori di adeguamento anticendio Edificio n. 7 del Complesso di via Claudio	Certificato rep. n. 2 del 07/01/2025
MEZ08.2356L Riqualificazione locali 5° piano Amm Centrale	Certificato rep. n. 3 del 08/01/2025
PGRAV.2252L Eliminazione caduta intonaci e ripristino cornicioni e facciata – via Carrozzeri di Palazzo Gravina	Certificato rep. n. 5 del 18/02/2025
PAUFF.2152L Bonifica aree esterne Palazzo degli Uffici	Certificato rep. n. 6 del 12/03/2025
PTECC.1760L Riqualificazione alcune aule Piazzale Tecchio	Certificato rep. n. 7 del 14/03/2025
ATNEO.1956L Affidamento esecuzione lavori manutenzione edile e impiantistica	Certificato rep. n. 8 del 14/03/2025
CLA00.1869L Rifazione manti impermeabili e sostituzione marmi complesso di via Claudio	Certificato rep. n. 9 del 17/03/2025
CLA00.1873L Ristrutturazione servizi igienici edificio n. 4 vari piani e sostituzione serramenti. Creazione spazi per diversamente abili. Riqualificazione servizi igienici primo piano del complesso di via Claudio.	Certificato rep. n. 10 del 17/03/2025
CLA08.1652L Ristrutturazione scale ordinarie Edificio 8. Adeguamento del controsoffitto e illuminazione dell'androne Scuola Politecnica e delle Scienze di Base	Certificato rep. n. 11 del 18/03/2025
CLA00.1870L Messa in sicurezza facciate cieche per caduta rovinosa rivestimenti complesso di via Claudio	Certificato rep. n. 12 del 18/03/2025
PTECC.1811S Adeguamento norme di sicurezza impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del corpo C piazzale Tecchio	Certificato rep. n. 13 del 21/03/2025
CLA05.1801L Risanamento pilastri, travi, marciapiedi. Ripristino cornicioni. Complesso di via Claudio	Certificato rep. n. 14 del 25/03/2025
CLA07.1907L Risanamento pilastri, travi, marciapiedi. Ripristino cornicioni. Edificio 7	Certificato rep. n. 15 del 25/03/2025
PTECC.1866L Riqualificazione e sistemazione funzionale degli spazi antistanti l'ingresso principale di via Fabio Massimo e parte del porticato aggettante viale Augusto	Certificato rep. n. 16 del 25/03/2025
REGGP.1654L Lavori di ristrutturazione e adeguamento laboratori ICP-MAS presso il Castello parco Gussone	Certificato rep. n. 17 del 26/03/2025
SGTL3.2102L Realizzazione nuovo laboratorio Polimery Lab presso CESMA	Certificato rep. n. 18 del 28/03/2025
GUS00.1875L Sistemazione recinzione aree a verde e pavimentazione viale di accesso Castello nel bosco superiore presso Dipartimento di Agraria	Certificato rep. n. 19 del 17/04/2025
CAPRI.2451L Riqualificazione facciate e aree esterne Villa Orlandi ad Anacapri	Certificato rep. n. 20 del 29/04/2025
SEDCE.2452L Sostituzione pompa calore centrifuga a servizio degli uffici con accesso dal cortile delle mura greche	Certificato rep. n. 21 del 30/04/2025