

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

Procedura	ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE
ATNEO.1774S Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) <i>Liquidazione attività a canone ed extracanone del 4° trimestre 2024 (OTT-NOV-DIC)</i>	Attestazione del 17/01/2025
SGT00.2456F Fornitura sistemi audio video presso aule complesso San Giovanni – Napoli	Attestazione del 29/01/2025
SGT00.2453L Intervento di ricarica e manutenzione di estintori per il Complesso San Giovanni.	Attestazione del 29/01/2025
REGGP.2361L Lavori urgenti per la messa in sicurezza e/o la sostituzione degli infissi all'interno del complesso universitario Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria Manutenzione Ordinaria	Attestazione del 03/02/2025
SGT00.2460L Intervento per la sostituzione di n. 17 batterie allarme/bidirezionale per il Complesso di San Giovanni a Teduccio	Attestazione del 25/02/2025
PAUFF.2452L Lavori di riparazione arredi presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Edilizia e l'Ufficio Prevenzione e Protezione 3 siti al Palazzo Uffici in via G. Cesare Cortese n° 29 – Napoli	Attestazione del 26/02/2025
AVELL.2453L Lavori di completamento della rete di trasmissione dati presso la nuova sede di Avellino del	Attestazione del 13/03/2025
SGT00.2461L Lavori per l'adeguamento ad uso deposito di un locale al piano interrato presso il Modulo P5 del complesso di San Giovanni a Teduccio – Napoli	Attestazione del 17/03/2025
MASCA.2454L Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici sezione Microbiologia ubicati al primo piano edificio Mascabruno.	Attestazione del 03/04/2025
ATNEO.2466L Connessione alla rete di Ateneo di nuovi edifici universitari	Attestazione del 14/04/2025
GUS07.2551L Lavori di adeguamento degli impianti elettrici di un locale per celle climatiche sito al piano seminterrato dell'Edificio 81A nel Parco Gussone Manutenzione ordinaria	Attestazione del 16/04/2025
GUS00.2552L Lavori di somma urgenza per il ripristino della fornitura di energia elettrica per i complessi servizi dalla cabina di trasformazione edificio 81/a nonché ripristino del normale funzionamento del quadro di media tensione della cabina mt/bt dell'edificio 81/a	Attestazione del 28/04/2025
MASCA.2552L Intervento di somma urgenza indispensabile per lavori di riparazione di una perdita idrica su una tubazione antincendio nell'edificio Mascabruno.	Attestazione del 28/04/2025
TLAMA.2452L intervento di somma urgenza indispensabile per la messa in sicurezza a seguito di una notevole perdita della montante acqua potabile principale a servizio dell'azienda agricola di Torrelama – Bellizzi (SA) del Dipartimento di Agraria – Portici	Attestazione del 28/04/2025
SGTL3.24552L Lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione presso il laboratorio Polimerlab sito nell'edificio L3 del complesso universitario di San Giovanni	Attestazione del 12/05/2025